

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak



Jelenia Góra, dnia 22.03.2021 r.
PA.0003.17.2021

Pani Anna Bałkowska
Radna Rady Miejskiej
Jeleniej Góry



W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 09 marca 2021 roku, dotyczącą prac remontowych w ciągu ulicy Zjednoczenia Narodowego oraz chodnika na moście nad rzeką Kamienną w ciągu ulicy Staromiejskiej uprzejmie informuję co następuje:

- Prace remontowe ul. Zjednoczenia Narodowego w ubiegłym roku obejmowały odcinek chodnika w najgorszym stanie technicznym wraz z kapami chodnikowymi i balustradami przepustu oraz uporządkowaniem miejsc postojowych w pobliżu placu zabaw. Ograniczony zakres remontu wynikał z zapewnionych środków finansowych w budżecie Miasta. Odbiór prac odbył się dnia 18 grudnia 2020 r. i dokonał go Igor Pieńkos - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy udziale Kierownika Budowy Wykonawcy.

- Most na potoku Kamienna w ciągu ulicy Staromiejskiej z uwagi na jego zły stan techniczny poddany został pracom remontowym. W ramach zadania zostały wykonane między innymi nowe kapy chodnikowe o konstrukcji z betonu zbrojonego, przez co powstała znaczna różnica poziomów między chodnikami a jezdnią. Obniżenie elementów żelbetowych chodników do poziomu jezdni ulicy Marysieńki Sobieskiej i Bulwaru Piotra Łazarkiewicza, z uwagi na istniejącą konstrukcję mostu nie było możliwe. W celu rozwiązania zaistniałego problemu brane były pod uwagę między innymi:

1. Przebudowa tarczy skrzyżowania ulic Staromiejskiej.
2. Ścięcie (zmniejszenie grubości) żelbetowych elementów chodnika.
3. Wykonanie najazdów na chodniki.

Po dokonaniu analizy powyższych rozwiązań stwierdzono brak możliwości ich zastosowania.

1. Przebudowa tarczy skrzyżowania wiąże się z koniecznością podniesienia nawierzchni jezdni na moście co w znaczny sposób obciąży jego konstrukcję a ponadto zaburzy prawidłowe odprowadzenie wód opadowych zarówno z mostu jak i jezdni ul. Staromiejskiej.
2. Zmniejszenie grubości płyty chodnika jest niemożliwe z uwagi na jej wymaganą nośność.
3. Obiekt mostowy usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania co uniemożliwia wykonanie najazdów dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na niemożliwość wykonania przedstawionych wyżej rozwiązań, rozpatrywane jest prowadzenie pieszych przez most jezdnią. Wymaga to wprowadzenie zmiany organizacji ruchu przez zastosowanie wyznaczenia na jezdni mostu ciągów pieszych bądź wprowadzenia strefy zamieszkania dla obszaru obejmującego przedmiotowy most co pozwoli pieszym poruszanie się po jezdniach.

Do wiadomości:

- 1) Pan Wojciech Chadży, Przewodniczący Rady Miejskiej
- 2) Biuro Rady Miejskiej
- 3) MZDiM a/a

2 powiemić
PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak
Jerzy Łuźniak

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 64 20 033
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl