


UWAGI OGÓLNE:

- Przed dociepleniem oraz malowaniem elewację oczyścić z tłuszczającej się farby oraz uzupełnić ubytki tynku powstałe w wyniku czyszczenia.
- Istniejące rynny oraz rury spustowe zdemontować, a po dociepleniu budynku zamontować nowe ocynkowane
- Zdemontować wszelkie elementy nie będące wyposażeniem technicznym budynku
- Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
- Istniejące kraty okienne oczyścić oraz odmalować
- Renowacja komina
- Montaż kratki zabezpieczającej poziomej okna piwnicznego
- Ściany zewnętrzne docieplić styropianem gr. 14 cm

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- (1) - Obszar tynku do skucia i uzupełnienia z siatką typu Rabitiz.
- (2) - Demontaż istniejącego zadaszenia - wymiana na nowy systemowy z poliwęglanu
- (3) - Wzmocnienie muru prętami $\varnothing 8\text{mm}$ (A-I) dt. 120cm w co drugie spoinie
- (4) - Uzupełnienie obszaru siatki typu Rabitiz oraz tynkiem
- (5) - Wymiana elementu na nowy



| STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|------------|
| 64-928 PŁA, ul. GOSZCZ 18 e-mail: studio@filarprojekt.pl | | | | |
| TYTUŁ: | REMONT ELEWACJI A,B,C,D | | | |
| INWESTOR: | Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra | | | |
| OBIEKT: | Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 Junaków 2, 58-500 Jelenia Góra | | | |
| Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw | Opracował: inż. Radosław Sznajderowicz | | Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY | |
| STADIUM | SKALA | DATA | BRANŻA | NR RYSUNKU |
| P.W. | 1:100 | 03.2016 | Budowlana | 1 |