

Jelenia Góra



A. Korneć
18.06.2021
Tel.

SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu 16.06.2021

Załączniki -

Podpis [signature]

Anna Korneć – Bartkiewicz

Radna Rady Miejskiej Miasta Jelenia Góra
akornec-bartkiewicz@jeleniagora.pl

Jelenia Góra, 16.06.2021

P. Małgorzata [signature]

Sz.P Jerzy Łuźniak
Prezydent Miasta Jelenia Góra

Interpelacja

Szanowny Panie Prezydencie,



O0004918583
Numer: O.27815.2021
Data: 2021-06-16
Wydział: DP

w imieniu mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie: Dlaczego bariereki ochronne przy ścieżce rowerowej znajdującej się na odcinku ul. Bronka Czecha – Ogrodowej znajdują się od strony pól a nie jezdni ? Powszechnie bariery te stosowane są w celu ochrony pieszych i rowerzystów. Rozwiązanie zastosowane w Sobieszowie aktualnie chroni płot i pole. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów wnioskuję o ich przeniesienie na część ścieżki przylegającej do pasa drogi a nie do pól i płotu.

Z poważaniem,

[signature]