



Jelenia Góra 2016-12-06
MZDiM/IRD-8/ 7859 /2016

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry
Pan Leszek Wrotniewski



W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 1 grudnia 2016 roku dotyczącą zapadniętej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na ulicy Drzymały w Jeleniej Górze (zapadnięta kostka obok studni kanalizacji sanitarnej przy budynku nr 1) informuję, że w dniu 6 grudnia 2016 roku pracownik Zarządu Dróg udał się we wskazane miejsce stwierdzając, że nastąpiło ponowne zapadnięcie, które wymaga wymiany podbudowy oraz przebrukowania kostki kamiennej. Poprzednie zapadnięcie w ramach napraw gwarancyjnych zlikwidowało Przedsiębiorstwo "Wodnik" Sp. z o.o. w 2014 roku. W związku z powyższym zlecono naprawę wskazanej części jezdni z kostki kamiennej służbom drogowym. Naprawa wykonana zostanie niezwłocznie po poprawie warunków atmosferycznych.

J. Jurekiewicz

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Jerzy Litwinik
Zastępca Prezydenta Miasta

Sprawę prowadzi: Marek Magazowski tel. 75 64-200-36.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Leszek Wrotniewski.
3. Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Organizacyjny i Kadr.
4. a/a MZDiM.