



CPR 1/5

PRZEKROJ A-A
Ciąg pieszco - rowerowy pościółk opracowania
Nawierzchnia blumiczna, wypłana nawierzchni skarpalej
CPR 1/5 km 0+008,00




PRZEKROJ B-B

Ciąg pieszco - rowerowy przy wylądzie
Nawierzchnia blumiczna, korytko betonowe, istniejąca skarpa
CPR 1/5 km 0+010,00




PRZEKROJ C-C

Ciąg pieszco - rowerowy
Nawierzchnia blumiczna
CPR 1/5 km 0+200,00




CPR 2/5

PRZEKROJ D-D
Ciąg pieszco - rowerowy przy wylądzie
Nawierzchnia blumiczna, korytko betonowe, istniejąca skarpa
CPR 2/5 km 0+035,00




PRZEKROJ E-E

Ciąg pieszco - rowerowy pościółk opracowania
Nawierzchnia blumiczna, nawierzchnie do istniejącej konstrukcji
CPR 2/5 km 0+015,00




PRZEKROJ F-F

Ciąg pieszco - rowerowy
Nawierzchnia blumiczna
CPR 2/5 km 0+100,00




CPR 3/5

PRZEKROJ G-G
Ciąg pieszco - nawierzchnia blumiczna
CPR 3/5 km 0+010,00




CPR 4/5

PRZEKROJ H-H
Ciąg pieszco - rowerowy
Nawierzchnia blumiczna
CPR 4/5 km 0+080,00




PRZEKROJ I-I

Ciąg pieszco - rowerowy
Nawierzchnia blumiczna K2
CPR 4/5 km 0+130,00




CPRJ 5/5


PRZEKROJ J-J
Ciąg pieszco - rowerowy - jezdnj
Nawierzchnia blumiczna K2
CPR 5/5 km 0+080,00



PRZEKROJ K-K
Ciąg pieszco - rowerowy - jezdnj
Nawierzchnia blumiczna K2 - odwodnienie białowe
CPR 5/5 km 0+178,10



SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI WPUSTU



Wyniary podano w centymetrach

Investor/ Zamawiający	Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Piasła 2a 58-500 Jelenia Góra
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziśław 50 58-410 Marciszów
Stadium	Zadanie PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nr tomu	JELENIA GÓRA woj. dolnośląskie, powiat jeleniogórski gmina Jelenia Góra, obręb 0028, AM-7, działki nr : 1172, 102, obręb 0060, AW-20, działki nr 1/10, 1/14, 6/3, 102, 157
Barża Drogowa -DR	Tytuł rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Stanowisko	Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
Główny projektant br. drogowca	mgr inż. Grzegorz Lewowski 283/OŚ/A3 06.06.2019
Sprawdził br. drogowca	mgr inż. Włodzimierz Lewowski 228/O2/DUW 06.06.2019
Asystent br. drogowca	mgr inż. Wioleta Murawa Nr egz. Nr rys.
19 - 20	1:50 07.2019 3.1
Stadium PBW	Barża DR
	Nr arkusza Nr tomu Rzecz
	1 I 00